

Erledigt

OSX El Capitan Installation auf Dell Vostro 3558

Beitrag von „Nio82“ vom 21. September 2016, 01:34

[@al6042](#)

Habs jetzt getestet, unter Systembericht->PCI wird mir die WiFi Karte jetzt angezeigt. Also hab ich die FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext in Clover->Kext Ordner gepackt (FakePCIID.kext war für USB schon vorhanden) & nochmal neu gestartet. Siehe da WLAN geht. Hat Verbindung problemlos hergestellt. Das selbe gilt für Bluetooth nachdem ich BrcmPatchRAM2.kext & BrcmFirmwareData.kext verwendet habe. 😊

Den 5Ghz Patch for WiFi & den Handoff Patch hab ich nicht in Verwendung, da ich nicht weiß ob ich sie brauche. Handoff vermute ich nein, da ich keine anderen Apple Geräte nutze.

Update:

Nun hab ich MacOS Sierra installiert & WLAN so wie Ruhezustand/Sleep funktioniert nicht mehr. Der Rest funktioniert weiterhin wie unter El Capitan. Von allen verwendeten Kexts nutze ich die neuste verfügbare Version. Sie liegen in Clover->Kexts->Other.

Wenn nötig mache ich dazu ein neues Thema im MacOS Sierra Bereich auf.