

Erledigt

[pci configuration begin] (andere Themen haben nicht geholfen)

Beitrag von „Griven“ vom 27. Juni 2012, 21:36

Eine zugegeben etwas brachiale, aber in diesen Fällen immer hilfreiche Methode ist ein Rollback der IOPCIFamily auf die Version aus OSX 10.6.7