

Erledigt

[pci configuration begin] (andere Themen haben nicht geholfen)

Beitrag von „Griven“ vom 27. Juni 2012, 22:27

Müsste es tut es aber nur dann, wenn OSX die ACPI Plattform korrekt erkennt und lädt.

In Deinem Fall bleibt der Rechner bei "PCI Configuration Begin" stehen was darauf hinweist, dass die ACPI Implementation bei Deinem Rechner unzureichend ist. ACPI steht bekanntlich für "Advanced Configuration and Power Interface" und beschreibt einen Standard, der dem Betriebssystem über das Bios bestimmte Dinge über die verbaute Hardware und deren Fähigkeiten mitteilt. Leider ist bei vielen auf Windows (XP od. Vista) optimierten Rechnern diese Implementation eher Schlampig umgesetzt so, dass OSX mit den gelieferten Informationen wenig bis nix anfangen kann.

Den Brückenschluss schafft zumeist entweder der Bootloader oder/und eine entsprechend angepasste dsdt.aml.