

Erledigt

GTX 970 Webdriver funktioniert nach Sierra Update nicht mehr

Beitrag von „harbeckster“ vom 23. September 2016, 21:30

Hey Leute,

ich habe eben von El Capitan auf Sierra geupdated, lief auch alles ganz normal.

Allerdings habe ich jetzt Probleme mit dem Webdriver. Wenn ich ihn aktiviere, komm ich beim Booten nur bis 2/3 des Ladebalkens, danach wird der Bildschirm schwarz und nichts passiert.

Mit deaktiviertem Webdriver geht das Booten dagegen ganz normal.

ID ist auf 14,2, der Treiber ist auf Version 367.15.10.05f01.