

Erledigt

Gigabyte Ga-Z87X-Oc + OSX boot = ?

Beitrag von „griven“ vom 23. September 2016, 23:40

Naja Verbotsschild im Bootprozess ist eigentlich immer "Unable to find root Volume" oder anders ausgedrückt die USB Unterstützung bricht weg. Für Sierra gelten hier die selben Mechanismen wie für ElCapitan also ggf. den Stick noch mit der USBInjectAll bestücken und eine angepasste DSDT kann auch nicht schaden 😊