

Erledigt [Haupthackintosh will nicht ohne Grafikkarte richtig arbeiten](#)

Beitrag von „MacGrummel“ vom 24. September 2016, 17:24

Im Clover Configurator hast Du auf der "Graphics"-Seite sicher schon Inject Intel und Load VBios gesetzt? Dann fehlt noch ein Eintrag auf der selben Seite unter ig-platform-id, den such ich noch..

Das sollte der Wert 0x0d220003 sein. Wenn das nicht geht, dann wahrscheinlich Devices/FakelID/IntelGFX=0x04128086

Leider gibt es immer verschiedene Wege..

Der Kollege [CrusadeGT](#) hier hat einen etwas anderen Weg, vielleicht hilft auch der weiter..