

Erledigt

HP Probook Probleme bei der Installation

Beitrag von „al6042“ vom 25. September 2016, 12:37

Hallo [@Medusalix](#)

wie bereits erwähnt lautet der Name des Codex nicht "IDT 7605", die Nummer ist nur die sogenannte Device-ID zur Erkennung/Zuordnung des Geräts.

[@Ezak](#)

Lade doch bitte mal den DPCI-Manager herunter und poste einen Screenshot vom Status Fenster.

Das sollte ungefähr so aussehen:

