

**Erledigt**

## **HP Elitebook 2540p - El Capitan 10.11 - still waiting for root device**

**Beitrag von „xonic.“ vom 26. September 2016, 19:07**

*Hallo zusammen..*

*bei meinem neuen/alten Projekt bräuchte ich etwas Hilfe / Rat..*

*Es geht um ein HP Elitebook 2540p der ersten Intel Generation Arrandale mit UEFI und Intel HD 3000.*

*Folgende Variationen wurden schon ausprobiert /getestet für El Capitan.*

*-Unibeast per USB El Capitan (erstellt), bricht kurz vor ende beim booten ab (verboten Logo). verbose modus verstörtes Bild sagt am Ende: still waiting for root device.*

*-Clover 2.3K Special Edition V2 r3277 per USB nach Anleitung*

Code

1. <http://www.insanelymac.com/forum/topic/286092-guide-1st-generation-intel-hd-graphics-qeci/>

*Bis Part 3 - III*

*Die Datei wurde auch nach dem erstellen wie angegeben entfernt / gelöscht vom USB Stick. Beim booten wieder das gleiche wie oben verbose modus sagt : still waiting for root device*

*Weiss da leider mittlerweile nicht mehr weiter woran es liegt.*

*Im Bios steht die SATA auch auf AHCI.*

*Die CPU ID und Multicore ID wurde auch schon aktiviert und deaktiviert.*

*Das gleiche gilt auch die Virtualisierungen, ON / OFF.*

*-v -x wurde auch schon versucht umgekehrt auch -x -v funktioniert nix!*

*Vielleicht hat der ein oder andere das gleiche Problem und hat Tipps?*

*Wäre sehr hilfreich 😊 .*

*Grüsse  
xonic.*