

Erledigt

## EFI / Clover / Sierra

**Beitrag von „al6042“ vom 27. September 2016, 14:30**

Entweder musst du im Clover Configurator das Boot-Arg "Slide=0" aktivieren oder bei dein Clover "driver64UEFI" auf den OsxAptioFix2Drv wechseln.