

# AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „al6042“ vom 27. September 2016, 18:07

[@wona111](#)

Da überlege dir mal ganz schnell, welches USB-Gerät dir hier in die Suppe spucken könnten.

Oder prüfe deine BIOS-Einstellungen zu den XHCI-Einstellungen (siehe Seite 35 bis 37 deiner Anleitung)

Gerade der "HS Port #1-#4 Switchable" Part ist ggf. für dich interessant.

Ebenso sollten XHCI- und EHCI-Hand Off aktiviert sein.

Falls du bereits eine passende Defaults.plist hast, empfiehlt sich auch ein NVRAM-Reset.