

Erledigt

Von 10.7.3 auf 10.7.4 - Gefahren?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. Juni 2012, 23:41

Hallo dMopp,

wie ich sehe hast du ein Asus Mainboard mit X58 Chipsatz. Bei den Asus Boards mit X58 Chipsatz gibt es ein massives Problem mit der AppleACPIPlatform.kext ab Lion 10.7.4. Schau dir mal diesen Thread an, Post 6 und dann Post 9 : <http://hackintosh-forum.de/ind...&threadID=3604&highlight=>

Das Thema wurde auch auf anderen Boards schon angesprochen! Ich weiß jetzt auch nicht ob es schon eine andere Lösung gibt.

Edit: Ich glaube, es gibt mittlerweile eine neue Multibeast-Version, womit man den [Kext installieren](#) kann, Multibeast 4.6.1 !