

Erledigt

Sony Vaio VPCEB3M1E - Probleme mit Update von 10.6.3 auf 10.6.7/8

Beitrag von „scoosys“ vom 28. September 2016, 16:03

Hallo tut mir leid für die verzögerte Antwort war leider nicht zuhause.

So ich habe jetzt nochmal einen Clean-Install gemacht und auf 10.6.8 geupdated.

Wenn ich jetzt starte bekomme ich den "[PCI Configuration Begin]" Fehler.

Draufhin habe ich die Flags npc=0x2000 und GraphicsEnabler=Yes benutzt bekomme aber immer noch den selben fehler. Habt ihr Ideen dazu.

Lg

scoosys