

Erledigt

hackintosh und grafiksoftware

Beitrag von „chipchip“ vom 30. September 2016, 14:11

Erstmal nochmal tausend dank für den klasse support hier an alle!!!

Folgendes problem ist jetzt aufgetreten. Wenn ich die grafikarte reinstecke und dort den bildschirm anschließe dann zeigt er mir das gygabite logo mit den optionen unten (f12 boot menue etc) dann verschwindet die unterschrift aber es geht nicht weiter. Ich komm auch nicht ins boot-menue. Der bildschirm bleibt dann einfach shearz wenn ich das anwähle. Mit der onboard garfik geht alles super. Was könnte ich falsch gemacht haben? Bios hab ich schon resetet.....