

Erledigt

Komme bei custom DSDT-Patch (Lappy Battery) nicht weiter

Beitrag von „al6042“ vom 3. Oktober 2016, 15:55

Das mit dem Akku Patch für dein Terra ist schon was eher ausgefallenes... 😊

Wegen dem aktuellen Fehler in der Zeile 12736 der DSDT solltest du

Code

1. ^RP01.PXSX,

nach

Code

1. ^RP01.ARPT,

ändern.