

Erledigt

Intel HD530 - Problem mit Dual Monitor

Beitrag von „Plonker“ vom 3. Oktober 2016, 18:58

@backstage

Schalte im BIOS unter Power Management RC6 aus. Damit wird die Stromsparfunktion der iGPU abgeschaltet...