

Erledigt

USB 3.0 Thinkpad E540 - El Capitan

Beitrag von „al6042“ vom 4. Oktober 2016, 20:03

Ich habe da gerade mal einen Einfall...

Hast du in deiner Clover config.plist auch den folgenden KextstToPatch-Eintrag gesetzt?

Comment change 15 port limit to 20 in XHCI kext (8/9-series)

Name AppleUSBXHCIPCI

Find 83bd74ffffff10

Replace 83bd74ffffff16