

Erledigt

El Capitan und das leidige USB-Thema

Beitrag von „Werner_01“ vom 9. Oktober 2016, 20:24

Danke für den Tipp!

... hab ich gerade mal gemacht. Wie es aussieht, komme ich jetzt ein Stück weiter - und dann raucht er wieder ab. ABER: Inzwischen springt mein blaues Lämpchen im bluetooth-Stecker von Belkin an. Also geht wohl inzwischen neben USB 3.0 auch USB 2.0. Jedenfalls werden mittlerweile einige Ports "created" ...

Und jetzt kommts: Ich habe mal wieder die Kamera gezückt und zwei Aufnahmen kurz vor dem Abschalten gemacht.

Da steht offensichtlich am Schluss drin, dass mein Ethernet-Controller nicht funzt.

0x10d3 = Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controller, 0x8086 = Intel Corporation.

(Abgesehen davor spinnt eine meiner Festplatten mal wieder, was hier aber egal ist)

Netzwerk ... Da werde ich mal weiter recherchieren. Ich meine dazu mal was gelesen zu haben.