

Erledigt

never touch a running system "Reanimiert nun kein iCloud usw."

Beitrag von „griven“ vom 14. Oktober 2016, 15:28

Einen Defekt durch alleiniges tauschen der WLP halte ich für nahezu ausgeschlossen. Bitte guck zunächst mal akribisch genau nach ob alle Kabel noch an ihrem Platz sitzen insbesondere auch das für die CPU Stromversorgung denn das löst sich beim aus und einbau des Kühler schon ganz gerne mal bzw. macht man es auch bewusst ab um mehr Platz zu schaffen zum hantieren und vergisst anschließend es wieder anzuschließen 😄