

Anleitung: HP 8470p / El Capitan - nahezu 100% perfekt!

Beitrag von „griven“ vom 14. Oktober 2016, 22:37

Die Touchpad Themen im Zusammenhang mit Sierra sind bekannt und leider noch nicht behoben hier kann man sich behelfen indem man das Prefpane von ElCapitan kopiert aber eine dauerhafte Lösung ist das natürlich nicht. Eine wirklich schöne Lösung wird es wohl erst geben wenn Apple die Darwin Sourcen veröffentlicht hat und die Developer dann im einzelnen nachverfolgen können was geändert wurde und die Treiber entsprechend anpassen können...