

**Erledigt**

## **Thinkpad T430 Probleme**

**Beitrag von „al6042“ vom 16. Oktober 2016, 16:11**

Die dortige DSDT beinhaltet keine dedizierten INjects für die Grafik.

Das erfolgt tatsächlich über Clover.

Hier sind "Inject Intel" bereits aktiv, aber der Wert bei "ig-platform-id" muss von "0x01660003" auf "0x01660004" geändert werden.