

Erledigt

Manche USB Ports gehen nicht

Beitrag von „bullviech“ vom 17. Oktober 2016, 11:03

[Zitat von kuckkuck](#)

Oder wenn dich die Professionalität von Brumbears Anleitung verwirrt, diese, etwas einfacher gehaltene Anleitung: [Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

Vielen lieben Dank, speziell an dich, Kuckkuck!

Das Tutorial ist sehr einfach und führe ich gern durch. Ich hänge jetzt lalerdings beim 4. Punkt. Egal in welchen Port ich meinen USB 2.0 oder USB 3.0 Stick stecke, es leuchtet nichts grün auf in dem Tool. Die USB Sticks werden jetzt aber lustigerweise an allen Ports erkannt!

Was mach ich falsch? Kext ist installiert, BIOS ist entsprechend angepasst...

Liebe Grüße,
Bull