

Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren

Beitrag von „Plebejer“ vom 17. Oktober 2016, 19:34

BIOS ist entsprechend eingestellt. Die Karte ist noch nie unter Windows gelaufen, aber bereits in einem anderen Hacki unter El Capitan.

Ich lösche mal den Clover Configurator und lade die neueste Version.

Auch die config.plist lade ich "gleich" mal hoch. Danke für deine Hilfe.

EDITH: Es ist wie verhext, ich komme nicht mehr ins BIOS rein, obwohl ich die ganze Zeit eine USB-Tastatur benutze.

EDITH2: Ah, es waren zu viele Einträge im BIOS-Bootmenü. 😊 Die neueste Version zeigt mir jetzt auch den Punkt an. Meiner Meinung nach ist alles okay. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ach ja, die/der Karte/Monitor hängt an einem DisplayPort.