

Erledigt

Installationsprobleme auf HP Pavilion 15-ab254ng

Beitrag von „darkey1991“ vom 20. Oktober 2016, 16:20

Mach bitte einmal ein foto vom KP wenn du mit meinen Kexten Bootest damit ich dir sagen kann woran es liegt.

Das mit der g-platform-id habe ich dir schon oben gesagt gehabt das du dort deine eintragen musst da ich ja die 530 habe!

Welche EICapitan Build nutzt du da ich zb seit gestern mit der build 15G1004 selber Probleme habe.

Die AHCI_3rdParty_SATA kannst du bei dir wieder rauslöschen da du keinen SATA chip von jemanden anders Verbaut hast nur INTEL schick uns mal fotos von deinen BIOS/UEFI Einstellungen ggf steht dort noch was falsch als referenz kannst du auch gerne meine Angabe aus meinem forum thema nehmen.

[HP Pavilion Gamin 15 ak104ng die Nerfensäge](#)