

Erledigt

MSI-B150M Mortar i7-6700 mit ElCapitan

Beitrag von „cobanramo“ vom 21. Oktober 2016, 21:04

[@Fredde2209](#) hmm das wusste ich nicht, muss ich mal ohne "kext-dev-mode" testen. das mit CustomFlags behebt 15 ports USB begrenzung ab ElCapitan, soweit ich es verstanden habe soll ElCapitan und Sierra total 15 USB Ports gleichzeitig steuern können.

Da ja jedes USB3 Port gleichzeitig auch USB2 kann, belegt es doppelt.

Wenn man 6 reale USB3 Ports hat sind schon 12 kanäle weg danach kann es nur noch 3 USB2 ports geben.

Je nach Board funktionieren bestimmte port nicht, muss man testen welche.

Hier eine DAU sichere [Anleitung](#). 😊