

Erledigt

Sierra 10.12.1

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 25. Oktober 2016, 19:38

Ich habe eine BCM43224HMS, wahrscheinlich hilft dir aber mein DSDT Patch mit ein paar Anpassungen weiter.

BCM43224HMS DSDT