


Erledigt

OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen [1. Beitrag beachten!]

Beitrag von „Fredde2209“ vom 26. Oktober 2016, 15:13

Pass acht 😊

Ich hab jetzt die Basic Apple Device Renames rein gehauen, nach "TIMR" gesucht und alle mit "TMR" wieder ersetzt. Damit ist der Fehler auch wieder weg. Dann hab ich die DTGP Methode eingebaut. Dann den ALC1150 Patch aus einem Z97X-UD5H genommen und dort eingefügt. Dann bekomme ich diesen Fehler (Fehlerzeile auf dem Bild zu sehen):



Wenn ich dann den ganzen Scope da raus nehme, gehts, aber ich weiß nicht ob das dann die DSDT beschädigt und Ton nachher nicht mehr geht. Nicht umsonst steht HDEF dran (dachte ich bisher). Was meinst du? 🤔