

Erledigt

Bootaussetzer macOS Sierra

Beitrag von „Plonker“ vom 26. Oktober 2016, 17:20

Schalte im BIOS Serial Port aus.