

**Erledigt OS X mit Gedenkpause bei GTX 750TI (vorher Radeon 5850)**

**Beitrag von „ralf.“ vom 27. Oktober 2016, 22:58**

Ich bin auch gerade ein bisschen am rumprobieren. Mit dem X4. Den Fehler konnte ich reproduzieren. Wenn die kernel.plist fehlt.

Bin im Installer bei El Capitan. Ich werde es aber nicht installieren. Yosemite läuft so: 😊

Kernel 10.11.2 - Kernels\_SSSEPlus\_V2.zip

Install-Paket anbei: