

Erledigt

ALXEhernet verhindert Shutdown

Beitrag von „al6042“ vom 28. Oktober 2016, 12:25

Der ALXEhernet und der AtherosL1c sind uralt und deswegen sollte eigentlich auch der AtherosE2200Ethernet.kext eingesetzt werden.

Der müsste bei deiner Karte auch ohne Änderung der IOPCIMatch funktionieren.

Kannst du bitte mal einen Screenshot vom [DPCIManager](#) Fenster "PCI List" hier posten?