

**Erledigt**

## **AzureWave AW-CE123H Broadcom BCM4352 BCM20702 unter 10.12**

**Beitrag von „voXay“ vom 31. Oktober 2016, 13:03**

Sooo unter BIOS LAN on Board Aktiviert und tadaa Wlan funktioniert.

2GHz und 5GHz Funktionieren.  
BT funktioniert nicht, AirDrop auch nicht....

Jetzt fehlt mir noch BT und alles ist Top. Wie mache ich das am besten. (Ich hab grade FakePCIID.kext und FakePCIID\_Broadcom\_WiFi.kext per Kext Untily installiert und nachher wieder Gelöscht weil unter USB "BT" verschwandt)

Vielen Dank an [@Denis](#) und [@YogiBear](#).

Edit: Hallo ich nochmal. Jetzt bekomme ich BT(BCM20702) nicht installiert. Manchmal erscheint es in der USB-Gerätebaum. Unter "Einstellungen" > "Netzwerk" ist es auch nicht zu finden :). Was ich bis jetzt versucht habe: BrcmPatchRAM2.kext paar mal neuinstalliert(Ab und zu war es in der USB-Baumschu :)). Nachher hab ich "USBInjectAll.kext" nach "/Library/Extensions" verschoben, wo auch "FakeSMC.kext" installiert ist. Neustart. Nix hat sich geändert. Kein BT.



HILFE.