


Erledigt **DSDT**

Beitrag von „rubenszy“ vom 1. November 2016, 12:55

So Jung's ganz einfache Lösung erst den Treiber mit dem Tool laden



dann die neue 16B2657 einfügen und patchen



schon läuft das ganze