

Erledigt

Jemand Erfahrung mit OZMOSIS auf X99-Chipset?

Beitrag von „YogiBear“ vom 1. November 2016, 20:57

Wenn du kritische (oder eher kext-bedürftige) Bauteile ersetzt, dann kannst du auch ganz ohne zusätzliche Kexte auskommen - Ausnahme FakeSMC.kext, ohne die läuft nichts.