

**Erledigt**

## **Schlechte Plattenperformance Agility 3**

**Beitrag von „SledgeHammer80“ vom 10. Juli 2012, 11:26**

Guten Morgen Leute.

So, habe jetzt mal den TRIM Enabler 2.2 genutzt und siehe da, TRIM wurde nach Neustart aktiviert.

Hatte es vor ein paar Wochen mit der 2.0 Version versucht und das hat nicht funktioniert.

Mit Xbench habe ich nun folgende Werte für meine 60GB Agility 3:

Sequentiell: Write: 104 MB/s (4K blocks)

Read: 263 MB/s (256K blocks)

Random: Write: 126 MB/s (4K blocks)

Read: 224 MB/s (256k blocks)

Ist das normal an SATA3 mit der 60GB Variante?

Habe mal gelesen, das man Sandforce SSD´s lieber nicht mit TRIM nutzen soll. Ist da was dran?

Greetz

Sledge