

**In Arbeit**

## **XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra**

**Beitrag von „Noir0SX“ vom 3. November 2016, 00:20**

Ich habe es bestimmt was beim probieren vorher versaut. Kann nur noch Safe -x booten

I2C Controller sagt noch immer nix.

Audio geht nicht, taucht aber mit AudioID 28 und PCI ALC 233 auf.

Das habe ich in ChinaSeiten gefunden

AudioID 3

Realtek ALC233 Vendor ID: 0x10ec0235 // 10EC als Realtek-Code, 0235