

Erledigt

Intel 530 Monitor Flackerung Problem unter macOS Sierra erledigt.

Beitrag von „MacGrummel“ vom 3. November 2016, 07:57

Ich hab das ganze mal schnell für den CloverConfigurator umgesetzt. So kann es dann wenigstens jeder halbwegs normale User umsetzen. Wer hat schon einen Hex-Converter??

Code

1. IntelGFX
2. AAPL,GfxYTile
3. 01000000
4. data

wird dort auf der Seite "Devices" unter "Add Properties" eingetragen als eine Zeile. Einfach auf das "+" drücken und dann in die einzelnen Abschnitte "Device*", "Key*", "Value*" und "Value Type" eintragen.



Zum Nachsehen in der Config-PListe:



```
config neu.plist -
<key>bootFrequency</key>
<false/>
</dict>
<key>devices</key>
<dict>
<key>addProperties</key>
<array>
<dict>
<key>device</key>
<string>IntelGPU</string>
<key>key</key>
<string>AAPL,0x0110000</string>
<key>value</key>
<dict>
<key></key>
</dict>
</dict>
</array>
<key>add</key>
<dict>
<key>inject</key>
<string></string>
</dict>
<key>DB</key>
<dict>
<key>lockID</key>
<true/>
<key>Ownership</key>
<false/>
<key>inject</key>
<true/>
</dict>
</dict>
```