

**Erledigt**

## **Probleme Boot OSX El Capitan auf X99-Sli Board**

**Beitrag von „DaTec“ vom 3. November 2016, 22:32**

Hallo liebe Kollegen,

so nach dem ich das Problem mit der Bootschleife beim Start des Rechner mit einem [Bios Update](#) behoben habe dachte ich mir ich lege mal los.

Also es handelt sich bei dem ganzen um ein Hassell E System mit einem Gigabyte GA-X99-Sli Mainboard einem intel Core i7 6800K so wie einer GTX 960 plus 64GB DDR4 Ram und einer 512GB SSD.

Die OSX Platte habe ich bereits über meinen Hacki sauber installiert, nehme ich nun den erstellten Bootstick startet das System immer neu. Fehler Meldung ist als Bild angehängen.

Installiert sind die.

VoodooTSCSync.kext für 6Core Support  
FakeSMC.kext  
NullCPUPowerManagment.kext

Clover war als Legacy so auch als UEFI Variante formatiert. Bei beiden kommt nur kurz der Fehler danach startet das System neu.

Bootflags sind:

-v -f npci=0x2000 cpus=1

Auch die OsxAptioFix2Drv wurde genutzt.  
Einer von euch ne Idee ?

Auch meine EFI Kopie meines Systems bringt das selbe Bild !  
Keiner eine Idee ?

[@Brumbaer](#) hast du eine Idee für mich ?  
oder [@griven](#)