

Erledigt

10.12.1 (16B2657) Nvidia Web Driver will nicht

Beitrag von „al6042“ vom 5. November 2016, 13:29

Sierra nutzt den "nvda_drv=1" Boot-Arg nicht mehr.

Dafür gibt es aber unter "System Parameters" den Punkt "NvidiaWeb", den du aktivieren musst. Setzt aber auch voraus, dass der Clover möglichst aktuell ist und den Wert kennt:

Code

1. `<key>SystemParameters</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>NvidiaWeb</key>`
4. `<true/>`
5. `</dict>`

Auch der aktuellste Clover Configurator kann dir diese Option darstellen, damit du sie aktivieren kannst.