

Anleitung: UMTS Karte HP un2340 / miniPCI-E un2430 (Gobi3000) unter 10.11.4

Beitrag von „wellini“ vom 5. November 2016, 15:32

Hallo,

habe mir für mein HP2540P nun ein HP_HS2330 besorgt,, dieses wird vom Bios nicht abgelehnt



habe die Daten entsprechend geändert und in NetworkPreferences ist die Karte angelegt,, ich habe eine Vodafone Sim Karte eingelegt und div. Einstellungen probiert,, aber bekomme keine Verbindung hin.

Hat eventl. jemand Einstellungen für Vodafone zur Hand? Als Server benutzte ich web.vodafone.de

Hänge mal den Console log an,, ich vermute das in der Anwahl etwas nicht stimmt.