

Erledigt

Hackintosh-PC als Lösung meiner Probleme? :)

Beitrag von „Nio82“ vom 5. November 2016, 23:25

Ich denke es liegt an dem 4Pin Stecker. Da hast du jetzt die Möglichkeit, einen Adapter besorgen oder gleich ein neues Netzteil.

An der Grafikeinstellung wirds nicht liegen, die Default Einstellungen vom BIOS sind ja meistens, wo es geht, auf Auto gestellt. Heißt, BIOS findet selber die passende Einstellung. So ist es auch meist bei Grafik.