

Erledigt USB Probleme

Beitrag von „Devs“ vom 6. November 2016, 09:28

Hallo Leute,

habe bemerkt das ich hab hinteren Anschluss des Mainboards,4x USB 2.0, 2x USB 3.0 nur 2x USB 2.0 & 2x USB 3.0 davon verwenden kann und an der Frontseite (2x USB 3.0 & 2x USB 2.0), kann ich von 2x USB 3.0 verwenden aber keine USB 2.0 an der Front.

Kann mir jemand da helfen?