

**Erledigt**

## **Hackintosh Rechner Grafikkartentausch.**

**Beitrag von „megabyte0469“ vom 6. November 2016, 09:43**

Hallo,  
hat leider nichts gebracht weder bei dem einen noch bei dem anderen Rechner.  
Hab einen der beiden Rechner nun auf Hardware imac 14.2 geändert brachte leider auch nichts.  
Weiterhin nur diese komische Speicheransicht.

Hab den Parameter aber in die Defaults.plist eingetragen und VRAM erneuert. Komischerweise tauchte nun zwar das Multimonitor Logo in der Leiste oben auf es wird aber der zweite Monitor nicht aktiviert.  
Komischerweise wird mit den True wert für den NVIDIA injektion der Treiber gar nicht geladen.  
Ikonleiste unten ist grau somit scheint der Treiber nicht geladen.

Hier mal die wichtigsten daten der Defaults.plist:

Spoiler anzeigen

Danke für die Hilfe.

hier noch weitere Daten (Aktuelle Konfig)

Modellname: iMac

Modell-Identifizierung: iMac14,2

Prozessortyp: Intel Core i3

Prozessorgeschwindigkeit: 3,5 GHz

Anzahl der Prozessoren: 1

Gesamtanzahl der Kerne: 2

L2-Cache (pro Kern): 256 KB

L3-Cache: 4 MB

Speicher: 8 GB

Boot-ROM-Version: IM142.0118.B00

SMC-Version (System): 1.30f3

Seriennummer (System):

Hardware-UUID: B537E054-AEE1-5DC7-AF0B-D1B2507D6DC3

Grafikkarte

NVIDIA GeForce GTX 970:

Chipsatz-Modell: NVIDIA GeForce GTX 970

Typ: GPU

Bus: PCIe

PCIe-Lane-Breite: x16

VRAM (gesamt): 2989 MB

Hersteller: NVIDIA (0x10de)

Geräte-ID: 0x13c2

Versions-ID: 0x00a1

ROM-Version: 84.04.84.00.51

Monitore:

SyncMaster:

Auflösung: 1920 x 1200 @ 60 Hz

Pixeltiefe: 32-Bit Farbe (ARGB8888)

Monitor-Seriennummer: H1AK500000

Hauptmonitor: Ja

Synchronisierung: Aus

Eingeschaltet: Ja

Rotation: Unterstützt

Update:

Noch einiges probiert aber bis jetzt keine Lösung gefunden. Hat noch niemand das Problem gehabt ??

Update 07.11.2016

HALLO ?? hat hier keiner das Problem gehabt. Scheint so ich muss die Grafikkarten zurückschicken. Dachte eigentlich gtx970 funktionieren?!?