

Erledigt

Z97X UD5H Ozmosis Update von Capitan zu Sierra

Beitrag von „al6042“ vom 6. November 2016, 15:43

Sehr wahrscheinlich ist der Eintrag "DisableNvidiaInjection" nicht auf "true" gesetzt und somit wird die Nvidia nicht genutzt.

Hattest du vorher schon Ozmosis im Einsatz und dafür eine entsprechende Defaults.plist auf der versteckten EFI-Partition im Verzeichnis /EFI/Oz?