

Erledigt

Sierra 10.12.1 + Intel HD 4000 Grafikproblem

Beitrag von „pultecpro“ vom 6. November 2016, 18:06

Vielen Dank für die so schnelle Antwort Al6042 !!

Ich hab mich jetzt in den letzten 2 Stunden hier im Forum und auf google mit Anleitungen und Erklärungen für den Clover Configurator, die config.plist und die DSDT.aml beschäftigt.

Eine ganz ganz simple Sache habe ich dabei aber noch nicht verstanden... 😊 Ich frag einfach mal ganz kurz: Wähle ich im Clover Configurator für das Mounten der EFI meine SSD Festplatte an wo bereits das macOS Sierra System installiert ist, oder den 32GB Stick? Auf meiner SSD Festplatte habe ich noch keine config.plist gefunden. Ich vermute das du die Festplatte meinst? Kann man die config.plist auch später editieren/abändern wenn sie einmal vorhanden ist?

Ich habe nämlich noch ein kleines Problem: Sobald ich den Stick abziehe und nicht über ihn boote, findet mein Rechner kein macOS Sierra. Er findet nichts zum booten, obwohl im Bios die Boot Option #1 Mac OSX angewählt ist. Starte ich mit F11 und wähle dort Mac OSX aus passiert nichts und ich gelange wieder in das Boot Device.

Nur mit dem Stick schaffe ich es "HFS" das Mac OSX von der SSD zu booten. Allerdigs geht das nur wenn ich unter Options den Hacken bei Graphics Injector "InjectIntel" rausnehme. Mache ich das nicht hängt er sich beim booten auf. 😞