

Erledigt

Sierra 10.12.1 + Intel HD 4000 Grafikproblem

Beitrag von „pultecpro“ vom 7. November 2016, 18:33

Ich bekomme meine Grafikkarte einfach nicht zum laufen. 😞

Sierra startet nur sobald ich in den Clover Options das "InjectIntel" Häkchen rausmache.
Unter Grafikkarte steht dann: Display 5MB

Wenn ich das "InjectIntel" Häkchen drin lasse bootet er nicht und bleibt hängen. (siehe Fotos)

Habe mittlerweile all diese Plattform-IDs durchprobiert mit dem Clover Configurator:
0x01660001, ..2, ..3, bis 0x01660009
0x0166000A und 0x0166000B
sowie 01620005, 01620006 und 01620007

Im Bios habe ich nicht viel Einstellmöglichkeiten.
Primary Graphics Adapter: Onboard ist aktiviert.

Hier ist mal noch meine aktuelle config.plist:

Spoiler anzeigen