

Erledigt

Probleme Boot OSX El Capitan auf X99-Sli Board

Beitrag von „Fredde2209“ vom 7. November 2016, 21:53

[BIOS Einstellungen](#) nochmal gecheckt?

Hast du die config editiert? Clover installiert seit einigen Versionen standardmäßig tonnenweise Fixes in der config.plist.