

Erledigt

Ozmosis F9 sierra Mod Z97X-UD3H kein audio bzw. nicht erkannt

Beitrag von „Charly10000“ vom 9. November 2016, 20:01

mit den USBs ist normal - hier musst du der Anleitung folgen:

[Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

War bei mir auch so - jetzt funktionieren sie alle !!
Die Anleitung sieht kompliziert aus, ist aber total easy.

[@Nightflyer](#)

Ja, nur das MacBook Air6,2 starte ich mit Clover, den iMac14,2 mit OZ