

**Erledigt**

## **HP Elitebook 8460p mit Sierra - Grafikkarten Problem ATI Radeon HD6470M 1,0 GB**

**Beitrag von „al6042“ vom 10. November 2016, 19:42**

Vielleicht funktioniert ja der Framebuffer "Hydrilla"...

Der jedenfalls steht bei [https://github.com/Clover-EFI-...rEFIt\\_UEFI/Platform/ati.c](https://github.com/Clover-EFI-...rEFIt_UEFI/Platform/ati.c) für die AMD Radeon HD 6470M Series...