

Erledigt

## BCM94360CD Probleme

**Beitrag von „jboeren“ vom 11. November 2016, 12:46**

Ich habe 2 dieser karten. Ich habe kein stack im bios aktiviert und keine kexte/patches installiert. Funktioniert bei mir 100% OOB

es stimmt das dein system eine airport extreme karte anzeigt denn es IST eine original apple airport extreme karte!

Verstehe nicht das das keyboard im bios funktioniert wenn dein bluetooth nicht funktioniert...