

Erledigt

BCM94360CD Probleme

Beitrag von „Butty1975“ vom 11. November 2016, 15:17

Ich habe die Perl-Befehle ausgeführt. Das W-Lan wie angezeigt und verbunden, schaltet sich jedoch nach ca 3 Sekunden wieder ab und wieder an. Bluetooth geht nicht.

Ich habe folgende Befehle ausgeführt:

AirPortBrcm4360 frequency voltage controlled oscillator 10.12.x

Quellcode

```
sudo perl -pi -e 's|\x81\xf9\x52\xaa\x00\x00\x75\x29|\x81\xf9\x52\xaa\x00\x00\x66\x90|g'
/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4360.kext/Contents/MacOS/AirPortBrcm4360
```

AirPortBrcm4360 whitelist patch 10.12.x

Quellcode

```
sudo perl -pi -e 's|\x31\xdb\x4c\x3b\x7d\xd8\x75\x12|\x31\xdb\xff\xc3\x90\x90\x90\x90|g'
/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4360.kext/Contents/MacOS/AirPortBrcm4360
```

AirPortBrcm4360 PCI Error 1

Quellcode

```
sudo perl -pi -e 's|\x41\x39\xc4\x75\x1b|\x41\x39\xc4\x66\x90|g'
/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4360.kext/Contents/MacOS/AirPortBrcm4360
```

AirPortBrcm4360 PCI Error 2

Quellcode

```
sudo perl -pi -e 's|\x41\x0f\xb7xcd\x39\xc1\x75\x0c|\x41\x0f\xb7xcd\x39\xc1\x66\x90|g'
/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4360.kext/Contents/MacOS/AirPortBrcm4360
```

AirPortBrcm4360 PCI Error 3

Quellcode

```
sudo perl -pi -e 's|\x83\x7d\xc4\x04\x74\x06|\x83\x7d\xc4\x04\x66\x90|g'
/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4360.kext/Contents/MacOS/AirPortBrcm4360
```

und diesen **Befehl als Abschluss:**

```
sudo touch /System/Library/Extensions/
```

Hätte ich die Error Befehle weglassen sollen?

Ich arbeite derzeit auf einem Klon der SSD. Soll ich den IO80211Family.kext von der originalen SSD zurück spielen und es nochmals versuchen?

Vielen Dank für Eure Unterstützung.