

Erledigt

## BCM94360CD Probleme

Beitrag von „al6042“ vom 11. November 2016, 15:21

Du solltest noch die folgenden einbauen:

10.11-BCM94352-Airport-Extreme

Code

1. `sudo perl -pi -e 's|\x6b\x10\x00\x00\x75\x0d|\x6b\x10\x00\x00\x90\x90|g' /System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4360.kext/Contents/MacOS`

BCM94352 5 GHz (>10.10.3)

Code

1. `sudo perl -pi -e 's|\x41\x83\xFC\xFF\x74\x2C\x48|\x66\xC7\x06\x44\x45\xEB\x2B|g' /System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4360.kext/Contents/MacOS`